



Proc. Administrativo 1.455/2023



De: **Amauri Maia Rocha** Setor: **SEMPUFO - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras**

Despacho: **23- 1.455/2023**

Para: **SEMAD - Licitações e Contratos Administrativos - SEÇÃO LICITAÇÃO E CONTRATOS** AC: **Crisleine Tiemi Uchida Mendes**

Assunto: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USI - PROGRAMA ESTADUAL ÁGUA É VIDA**

Jacupiranga/SP, 28 de Novembro de 2023

Boa tarde

A caixa de inspeção é um dispositivo destinada a permitir a manutenção (inspeção, limpeza e desobstrução), junção ou mudança de direção e/ou declividade. Ela deve ser perfeitamente impermeabilizada, com tampa de fecho hermético e construída em locais abertos e, devem ser construídos com base na normas pertinentes entre ela a ABNT NBR 8160:1999.

A caixa de gordura (18l com septo rígido), o tanque séptico, o filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro (varia de acordo com o tipo de solo e quantidade de pessoas) e, devem ser construídos em concreto armado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência, de modo a garantir estanqueidade e apresentar resistência mecânica ao ataque de substâncias químicas, presente no esgoto (ABNT - NBR 7929/93, NBR 13969/97 e NBR 8160/99). Informações apresentadas no ANEXO II – NOTA TÉCNICA, constantes do rol de documentos apresentados na formalização do processo para licitação.

Att

—
Amauri Maia Rocha

Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 30/11/2023 13:34:45 por Raine de Souza Ribeiro - Escriturária

“As críticas são a motivação para o sucesso.” - *Vitorio Furusho*

1Doc